

ایمن سازی ساختگاه کارخانه تخلیط معدن مس سونگون در برابر ریزش سنگ (Rockfall)

رسول تجددیان فر^{*} - کوروش شهریار^{**} - مهرداد امامی تبریزی^{***}

پنجم

برای احداث کارخانه تخلیط معدن مس سونگون، در جواد معدن و در ضلع جنوبی تپه داشن دیبی با انجام عملیات کوهبری ساختگاه کارخانه احداث گردیده است. در قسمت بالای این تپه بلوکهایی که احتمال ریزش دارند مشاهده گردیده است. بعد از انجام برداشت‌هایی از منطقه، این ناحیه به دو پهنه کم خطر و پر خطر تقسیم بندی شده است. در پهنه کم خطر امکان ریزش بلوکها بخاطر وضعیت قرارگیری بعید به نظر رسیده است ولی در پهنه پر خطر بلوکهای موجود به سه دسته بزرگ، کوچک و متوسط تقسیم بندی شده اند. این بلوکها در برخی مواقع دارای شبیه منفی هستند. بر اساس سیستم امتیاز دهی RHRS، منطقه پر خطر در حالت بحرانی دارای امتیاز ۶۹۰ شده است. بر اساس مطالعات انجام شده بلوکهای بزرگ بدون در نظر گرفتن اثر نیروی زلزله پایدار می‌باشند. بلوکهای متوسط با توجه به نحوه قرارگیری می‌باشند قبل از احداث سازه لق گیری گردند و در مورد بلوکهای کوچک نیز با استفاده از فنس، ایجاد خاکریز و مش بندی شبیه در ترازهای پایین، نسبت به ایمن سازی شبیه اقدام شده است.

کلمات کلیدی: ریزش سنگ (Rockfall)- سیستم امتیاز دهی-RHRS- ایمن سازی- سیستم نگهداری- معدن مس سونگون

۱- مقدمه

ریزشهای سنگ پدیده‌های مهم و خطرناکی هستند که در شبیه‌های بزرگ در قسمت بالای دامنه شبیه می‌باشند رخ می‌دهند. این پدیده اغلب در بزرگراه‌های کوهستانی به وقوع می‌پیوندد و به همین خاطر علاوه بر ضررها اقتصادی صدمات جبران نایاب‌ر جانی را نیز دربر خواهد داشت. بر اساس مطالعه انجام شده بر روی میزان حوادث ناشی از این نوع ریزش ثابت شده است که تعداد افرادی که در اثر این پدیده کشته شده اند با تعداد افرادی که در اثر سایر انواع شکست شبیه شده اند برابری می‌کند [۱]. بر اساس مقاله‌ای که در سال ۱۹۸۹ توسط هانگر (Hunger) منتشر شد، بیان شده است که در طول قرن بیستم تعداد ۱۳ فقره فوت بخاطر ریزش سنگ فقط در بزرگراه بریتانیا کلمبیا کشور کانادا حادث شده است. تمامی موارد فوق بیانگر وجود خطرات بزرگ در این پدیده می‌باشد که مهندسان را وادار به شناسایی این پدیده و مقابله با آن می‌کند.

این پدیده در مناطق کوهستانی به شکلی دیگر رخ داده و باعث آسیب رسانی به سازه‌های عمرانی که در دامنه احداث می‌شوند، می‌گردد. با این تفاوت که در این مورد ساختمند در جای خود ثابت بوده و همانند وسایل نقلیه در جال گذرن نمی‌باشد.

در معدن مس سونگون بعلت وجود شرایط فیزیکی بسیار سخت و نبود زمین مناسب برای ساخت کارخانه تخلیط، مجبور به استفاده از کوهبری شده و شیروانی بسیار مرتقی وجود آمده است. در محل احداث کارخانه تخلیط معدن مس سونگون بر اساس مطالعات انجام شده در قسمت بالای شیروانی احداث شده وجود مناطق خطرناک و مستعد ریزش با بلوکهایی که دارای شبیه‌های منفی هستند ثبت شده است [۲][۳].

در این مقاله ابتدا وضعیت زمین شناسی منطقه بررسی گردیده است و مناطق مستعد ریزش مشخص شده است سپس منطقه بر اساس سیستم رده بندی ریزش سنگ (Rockfall Hazard Rating System)RHRS) که یک رده بندی مخصوص خطر ریزش سنگ می‌باشد

* دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه شهید باهنر tajaddod58@yahoo.com - ** دانشیار گروه مهندسی معدن- دانشگاه شهید باهنر کرمان-

*** عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز