

شناسایی ماهیت ترک پایه ۱۸ سد سفیدرود

مهندس میر منصور ذاکری^۱
دکتر محمد تقی احمدی^۲

چکیده :

یکی از پدیده هایی که اهمیت بسیار زیادی به لحاظ پایایی و یکپارچگی بتن و از سوی دیگر از نظر زیبایی ظاهری سازه دارد ترک می باشد. بوجود آمدن ترک در بتن بدلیل اندرکش آن با عوامل و شرایط محیطی (اعم از درونی و بیرونی) است. وجود ترک در سدهای بتنی ساخته شده و در دست بهره برداری ممکن است پایداری سد را به خطر اندازد و بهره برداری از آن را مختل سازد. جهت علاج بخشی و ترمیم ترک بایستی ابتدا علت و ماهیت ترک را شناخت سپس در صورت لزوم ، راهکار مناسب علاج بخشی را اجرا نمود.

وجود ترکی قدیمی در پایه ۱۸ سد سفیدرود که قابل رویت از گالری سراسری سد می باشد، موجب نگرانی بهره برداران شده است . این موضوع بویژه پس از زلزله سال ۱۳۶۹ منجل و افزایش مقدار نشت آب اهمیت بیشتری یافته است.
در این مقاله به بررسی علل و ماهیت ترک پایه ۱۸ سد سفیدرود پرداخته می شود.

از آنجا که ترک مزمن بوده و با توجه به مستندات موجود از ابتدای ساخت سد وجود داشته است، لذا با تهیه مدل سه بعدی از پایه ۱۸ و کلیه ملحقات آن از قبیل تخلیه کننده تحتانی و گالری سراسری ، به همراه پی سنگی ، کلیه شرایط محیطی که امکان اعمال آن در سالهای اولیه پس از ساخت سد وجود داشته را در نظر گرفته و با استفاده از برنامه اجزاء محدود ANSYS مدل ساخته شده تحلیل گردید. با توجه به نقصان آمار و اطلاعات در سد سفید رود و حتی عدم اطمینان از صحت اطلاعات موجود ، دامنه تغییرات وسیعی برای پارامترهای بتن و پی در نظر گرفته شد و تحلیل حساسیت برای محدوده تغییرات پارامترها صورت گرفت.

^۱ کارشناس سازه شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس تهران - INF@MAHABGHODSS.Com

^۲ دانشیار دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه تربیت مدرس تهران