

Evaluation of curing light intensity in private dental offices (2005)

M Javaheri* M Ashreghi**

* Assistant professor of restorative dentistry, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
** Qualified dentist, Qazvin University of Medical Sciences Qazvin, Iran

***Abstract**

Background: Success rate in composite restorations is associated with the degree of polymerization and light intensity.

Objectives: The aim of this study was to evaluate the light intensity of curing units in private offices in Qazvin 2003.

Methods: In this analytical study the light intensity of 62 light curing units were investigated before and after cleaning their light emitting tips using a radiometer. The results were classified in 3 groups as follows: A: sufficient intensity $> 300 \text{ mw/cm}^2$, B: borderline intensity (200-299 mw/cm^2), and C: insufficient intensity $<200 \text{ mw/cm}^2$. Data were analyzed using chi-square and Pearson correlation tests.

Findings: Mean intensity of curing units was 350.96 mw/cm^2 which increased significantly to 371.6 mw/cm^2 ($p=0.01$). Before cleaning, 67.8% of curing tips were in group A, 14.5% in B and 17.7% in C. After cleaning, 72.6% were in sufficient intensity group, 11.3% in borderline intensity, and 14.1% in insufficient intensity. Removing curing tips' contamination caused a significant increase in light intensity ($p=0.01$).

Conclusion: Periodic assessment of light intensity and quality control of light curing units are mandatory.

Keywords: Curing units, Radiography, Dental Equipment, Dentistry, Dentals offices, Composites

Corresponding Address: School of Dentistry, Qazvin University of Medical Sciences, Shahid Bahonar Blvd., Qazvin, Iran

Email: m.javaheri@qums.ac.ir

Tel: +98 281 3353061-3

Received: 2008/02/12

Accepted: 2008/11/10

ارزیابی شدت اشعه دستگاه لایت در مطب‌های دندان‌پزشکان قزوین (۱۳۸۳)

دکتر مریم اشرقی*

دکتر مستانه جواهری*

* استادیار دندان‌پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

** دانش آموخته رشته دندان‌پزشکی

Email: m.javaheri@qums.ac.ir

آدرس مکاتبه: قزوین، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده دندان‌پزشکی، بخش ترمیمی تلفن ۰۲۸۱-۳۳۵۳۰۶۱-۳

تاریخ دریافت: ۸۶/۱۱/۲۳ تاریخ پذیرش: ۸۷/۸/۲۰

چکیده*

زمینه: میزان موقفيت ترميم‌های رزبني با ميزان پليمريزاسيون ارتباط مستقيم دارد و به شدت اشعه خروجي دستگاه لایت کior وابسته است.

هدف: مطالعه به منظور ارزیابی شدت اشعه دستگاه‌های لایت کior مطب‌های خصوصی دندان‌پزشکان شهر قزوین در سال ۱۳۸۳ انجام شد.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه تحليلي ۶۲ دستگاه لایت کior با استفاده از راديومتر دمترون برسی شدند. شدت اشعه قبل و بعد از تعیز کردن سر هدایت‌کننده نور اندازه‌گيری و نتایج در سه گروه با شدت نور کافی، يعني بيش از ۳۰۰ گروه با شدت مرزی نور، يعني ۲۰۰ تا ۲۹۹ و گروه با شدت ناکافی نور، يعني کمتر از ۲۰۰ ميلی وات بر سانتي متر مربع تقسيم‌بندی شدند. داده‌ها با آزمون‌های آماری تی، مجذور کاري و ضريبه همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شدند.

يافته‌ها: ميانگين شدت اشعه دستگاه‌ها ۳۵۰/۹۶ ميلی وات بر سانتي متر مربع بود که بعد از تعیز شدن به طور معنی‌داری به ۳۷۱/۶ ميلی وات بر سانتي متر مربع افزابش يافت ($p=0.01$). قبل از تعیز شدن سر دستگاه ۶۷/۸٪ از آنها در گروه با شدت نور کافی، ۱۴/۵٪ در گروه با شدت نور مرزی و ۱۷/۷٪ در گروه با شدت نور ناکافی قرار داشتند؛ در حالی که بعد از تعیز شدن، ۷۲/۶٪ در گروه شدت نور کافی، ۱۱/۳٪ در گروه شدت نور مرزی و ۱۶/۱٪ در گروه شدت نور مرزی جاي گرفتند.

نتيجه‌گيري: ارزیابی دوره‌ای شدت نور خروجي و كنترل كيفيت دستگاه‌های لایت کior امری الزامي است و باید مورد توجه دندان‌پزشکان قرار گيرد.

كلید واژه‌ها: لایت کior، پرتوگاری، تجهیزات دندان‌پزشکی، دندان‌پزشکی، مطب‌های دندان‌پزشکان، کاسپوزیت

مقدمه:*

پليمريزاسيون ناکافی می‌تواند موجب تضعیف خصوصیات فیزیکی، حلالیت بیش‌تر، گیرکمتر ماده و تحریک پالپی شود.^(۱) همچنین کاهش خواص مکانیکی، باعث سایش بیش‌تر و استحکام و سختی کمتر می‌شود و اثرات بالینی آن شامل شکست حاشیه‌ای، رنگ ناپایدار، پوسیدگی ثانویه، تحریک‌های پالپی و در نهایت طول عمر کمتر ترميم خواهد بود.^(۲)

عوامل متعددی از جمله زمان کافی نوردهی، طول موج مناسب و شدت نور برای پليمريزاسيون نوری کافی دخالت دارند.^(۳)

پذيرش رزبن های کامبوزيتی به عنوان مواد ترميم زیبایی گامی مؤثر در دندان‌پزشکی ترمیمی محسوب می‌شود. میزان موقفيت این نوع ترميم‌ها با میزان تبدیل مونومر به پليمر ارتباط مستقيم دارد.

بر خلاف کامبوزيت‌های خود سخت شونده که در صورت خوب مخلوط شدن، پليمريزاسيون در تمام قسمت‌های آن همزمان و یکنواخت شروع می‌شود، کامبوزيت‌های نوری فقط در صورت تماس با نور سخت می‌شوند. اين موضوع مشکلات بالینی خاصی را برای ترميم‌های لایت کior فراهم می‌کند.^(۴)