

تولید و اصلاح امواج نامنظم توسط یک موجساز پیستونی برای شبیه سازی امواج در مناطق ساحلی

رضا فیروز کوهی
شرکت صنایع دریایی اودنگ

مهدی شفیعی فر
دانشگاه تربیت مدرس

حمید نظری
دانشگاه تربیت مدرس

r.firoozkoohi@gmail.com

shafiee@modares.ac.ir

h_nazari@modares.ac.ir

چکیده

برای تولید و بازسازی امواج در مناطق کم عمق و بخصوص سواحل معمولاً از موجسازهای پیستونی استفاده می شود. برای اولین بار در ایران این مساله از ابتدای طراحی موجساز تا طراحی و آماده سازی و راه اندازی نرم افزار تولید امواج نامنظم دلخواه در دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است. در این مقاله مروری بر فرآیند تولید و بازسازی و تصحیح امواج نامنظم با شکل طیف دلخواه انجام شده است، بدینصورت که ابتدا مرحله نخست تولید موج با طیف دلخواه بررسی و سپس مرحله تصحیح طیف ایجاد شده ارایه می شود. طراحی های هیدرولیکی سیستم تولید موج و طراحی، آماده سازی و راه اندازی نرم افزار مجموعه توسط شرکت صنایع دریایی اودنگ و با نظارت آقای دکتر شفیعی فر انجام شده است.

مقدمه

کاربرد مدل های فیزیکی در مهندسی دریا و سواحل در صورتی که امکان تولید امواج با مقیاس کوچک و با مشخصات اصلی امواج در طبیعت فراهم نباشد، بسیار محدود خواهد شد. اگرچه از باد هم می توان برای تولید موج درون تانک در مقیاس کوچک استفاده کرد اما بایستی طول تانک مورد نیاز به اندازه کافی زیاد باشد تا بتوان امواج دلخواه را تولید کرد. اما روش قدیمی تر استفاده از تولید موج مکانیکی توسط یک بخش متحرک است که با نوسان این بخش امواج تولید می شود.

اولین موجسازها امواج یکنواختی را با حرکت سینوسی یک صفحه با دامنه و پررود معین تولید می کردند. اگرچه این روش تقریب بسیار ساده ای از امواج واقعی بود، این امواج ساده به گونه ای معقولانه با تئوری موج خطی همخوانی داشت و محققین پیشگام در این زمینه گام های بزرگی را در مهندسی سواحل برداشتند. ماشین های موج قابل جابجایی، حوضچه هایی را برای تولید رشته ای از امواج یک جهته با قله های موازی با صفحه مولد، فراهم کرده اند. [4]

معادلات حاکم موجساز دوبعدی [2]

تئوری عمومی تولید موج مکانیکی توسط هاوлак¹ (۱۹۲۹) ارائه شد. معادلات تئوریک و بحث های کاربردی موجسازهای لولایی و پیستونی توسط بیزل^۲ و سوکوئت^۳ در ۱۹۵۱ در یک سری از مقالات منتشر شد. شکل (۱)، یک فلوم موج دو بعدی با کف هموار، یکنواخت و یک صفحه مولد را با دو حرکت دورانی و انتقالی نشان می دهد. شرایط مرزی حاکم بر این مساله در جدول (۱) آورده شده اند. وقتی $l = 0$ است، شرایط مرزی جدول (۱) برای موجساز لولایی و هنگامی که $l \rightarrow \infty$ برای موجساز پیستونی برقرارند.

جدول ۱: معادلات حاکم بر مساله موجساز دو بعدی و شرایط مرزی

$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0$	(۱) معادله لاپلاس در کل محدوده سیال
$\frac{\partial \varphi}{\partial z} = 0$	(۲) شرط مرزی کف در Error! Objects cannot be created from editing field codes.
$\frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} - \frac{\partial \varphi}{\partial z} = 0$	(۳) شرط سینماتیک سطح آزاد در $z = \eta$
Error! Objects cannot be created from editing field codes.	(۴) شرط دینامیکی سطح آزاد در $z = \eta$
$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \left(1 + \frac{z}{h+l}\right) \frac{\partial X_0(t)}{\partial t}$	(۵) شرط مرزی روی صفحه مولد در $x = X(z, t)$

¹ Havelock

² Biesel

³ Suquet