



بررسی رفتار اتصالات L و T شکل دیواربه دیوار در پانلهای ساندویچی بتن پاشی

رسول احمدی، استاد یارداشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زنجان *

رضا عباس نیا، دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران **

امیدرشیدیان، کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۳۳۷۷۳

**تلفن: ۷۷۴۵۴۴۴۵*

چکیده

امروزه ساختمانهای باصفحات ساندویچی، یکی از روشهای متداول ساخت و تولید آنبوه و صنعتی میباشد که در این ساختمانها پس از نصب صفحات دیواری و سقفی، بتن در محل کارگاه به روش بتن پاشی انجام میشود. از مزایای این ساختمانها علاوه بر سرعت اجرای زیاد و نیروی کارمورد نیاز کم، عملکرد دوگانه صفحات ساندویچی به عنوان المان معماری و سازه میباشد. لذا باعثیت به باربری گدنده دیوارهای فوق در این ساختمانها، اتصالات دیواربه دیوار از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رود راین تحقیق، بر مبنای نتایج آزمایش انجام شده بروی اتصال L شکل دیواربه دیوار، مدلی تحلیلی کالیبره شده است و سپس با استفاده از آن، اتصالات دیواربه دیوار در این سازه ها، در دو نوع گوشه (L) و کناری (T) مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، ضمن تعیین بارهای نهایی اتصال، مکانیزم انهدام آن و همچنین میزان تنش در بتن و فولاد در محل چشمۀ اتصال مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

مطالعات فوق نشان می دهد، مکانیزم انهدام برای اتصالات گوشه (L) و کناری (T)، تحت اثر بارهای واردۀ بر صفحه پانل اصلی که به صورت رفت و برگشتی اعمال می شود، از نوع انهدام خمشی پانل اصلی و کمانش فولادهای سورب پانل فرعی میباشد. آرماتور اتصال و انتظار در این نوع بارگذاری تنش چندانی متحمل نمی شوند اما تأثیر آرماتور انتظار در تعیین محل ایجاد ترک و گسترش آن تعیین کننده می باشد. تنش در بتن فشاری، در چشمۀ اتصال چندان قابل ملاحظه نبوده و در محدوده خطی باقی می ماند و این در حالی است که تنش کششی در چشمۀ اتصال بیشتر از مقاومت کششی بتن می باشد.

کلید واژه: صفحات ساندویچی، بتن پاشی، شبکه فولادی، ترک خوردگی، کمانش، گسیختگی

۱- مقدمه

نیاز روزافرون جوامع در حال پیشرفت به اسکان، صاحبان این صنعت راییش از پیش به استفاده از قطعات پیش ساخته علاقمند کرده است. قطعات پیش ساخته بتن آرمۀ با دومانع بزرگ مواجه هستند، اول آنکه اتصال قطعات به یکدیگر در محل پروژه وبصورت بتن درجا و گرهی صورت می گیرد و عدم یکپارچگی و مشکلات اجرایی را به همراه دارد. دومین مشکل این قطعات حمل و نقل آنها از کارخانه به محل پروژه و