



بررسی پدیده تمرکز کرنش پلاستیک حول مرکز کننده های تنفس در فلزات سازه ای

حسن مقدم^۱، مجید عرفانی^۲

۱- استاد گروه مهندسی زلزله دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

۲- دانشجوی دکتری سازه و زلزله دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

مجید عرفانی erfanim@yahoo.com

خلاصه

این مقاله به تبیین این نکته میپردازد که در گذار از حوزه الاستیک به حوزه پلاستیک و بروز تسیلیم در مناطق تمرکز تنفس، اگرچه ضربت تمرکز تنفس باز توزیع تنفس مازاد بر حد تسیلیم روی همسایگی های تسیلیم نشده کاوش میابد و میدان تنفس بسته یکواخت شدن حول میانگین پیش میرود، لیکن بدلیل ابانت پدون باز توزیع کرنش پلاستیک و نرخ سریع رشد آن در اثر تسیلیم و وادادگی توده مصالح، ضربت تمرکز کرنش بنحو چشمگیری افزایش میابد. بدین منظور چهار تئوری تحلیل تمرکز تنفس و کرنش الاستوپلاستیک بیان میشود و مفهوم آن طی دو مثال، تسمه کی باریک شده در کناره و تسمه گردسوراخ شده در میانه، توصیف میگردد. حال از یکسو زلزله های ۱۹۹۴ نورثیریج و ۱۳۶۹ منجلی نشان میدهد شکست اتصالات سازه های فلزی، از نقاط تمرکز تنفس آغاز و گسترش میابد و از سوی دیگر سازه در حین زلزله تحت بار گذاری چند ده سیکلی مادون کم دور قرار میگیرد که شکست ناشی از آن در شدت های بسیار بالای کرنش رخ میدهد، بنابراین میتوان با بررسی میدان تمرکز کرنش حول تمرکز کننده های تنفس در اتصالات، موضع بروز شکست را پیش بینی نمود. بر این اساس دو نوع اتصال، یکی اتصال صلب بال جوش شده تقویت نشده و دیگری اتصال خرجینی ساده تقویت نشده، مورد بررسی قرار گرفته اند. این بررسی و تطابق آن با نتایج آزمایشات، نشان میدهد که چنانچه بحرانی ترین موضع تمرکز کرنش در اجزای اتصال بدرستی شناسایی گردد، میتواند مبنای پیش بینی نقطه آغازین شکست در اتصال باشد.

کلمات کلیدی: تمرکز کرنش پلاستیک، تمرکز کننده تنفس، ضایای تمرکز تنفس و کرنش، ظرفیت کرنش پذیری

مقدمه

مشاهدات و پژوهش‌های پس از دو زلزله مهم سال ۱۹۹۴ نورثیریج و سال ۱۳۶۹ منجلی نشان داده است که آسیبها، بدلیل پیچیدگی هندسی و بروز تمرکز در میدان تنفس و نتیجتاً فقدان شکلپذیری لازم برای تحمل تغییر شکلهای تحمیلی زلزله، عمدها از اتصالات آغاز و گسترش میابد. لیکن از آنجا که تعیین توزیع واقعی میدان تنفس دشوار است، با این دید که در گذار از حوزه خطی به غیر خطی، تنشهای مازاد بر حد تسیلیم روی نواحی تسیلیم نشده باز توزیع شده و تمرکزاولیه میدان تنفس اثر خود را از دست می دهد، فرض میگردد که میتوان اتصال را بر مبنای تنفس های اسامی میانگین طرح نمود.

اما این پرسشن پیش میابد که اگر در حوزه غیرخطی، تمرکز تنفس در اجزای اتصال به دلیل باز توزیع میدان تنفس ازین میرود، چرا گسیختگی اغلب از همان موضع بیشترین تمرکز تنفس در حوزه خطی شروع می شود. بعنوان نمونه، در اتصالات خرجینی تقویت نشده، جوش گوشه کنج نشی فوچانی تمرکز تنفس الاستیک چشمگیری را تجربه میکند و در زلزله منجلی ۱۳۶۹ از همان نقطه میگسلد. یا در اتصالات صلب تقویت نشده که بال تیر مستقیماً به ستون جوش گردیده است، جوش نفوذی پشت بند دار بال پایینی تیر به ستون در محل جان دارای بیشترین تمرکز تنفس الاستیک است و گسیختگی آن در زلزله نورثیریج ۱۹۹۴ از همان نقطه اتفاق میافتد. در پاسخ به این مهم ضروریست که ریزمکانیسمهای شکست خستگی ناشی از بارگذاری نایپاستار و چند ده سیکلی مادون کم دور زلزله، در شدت های بسیار بالای کرنش رخ میدهد و علاوه بر آن، تنفس یک مفهوم ریاضیاتی منتج از مفهوم فیزیکی کرنش است و بر همین مبنای اندازه گیری میگردد. لذا در توضیح موضع شکست، بررسی میدان کرنش در نواحی تمرکز تنفس از اهمیت بسزایی برخوردار است. براین مبنایا، عملکرد لرزه ای هر سازه در برابر زلزله نیز که به ظرفیت تغییر شکل پلاستیک و نتیجتاً به موعد و موضع گسیختگی اعضا و اتصالات آن بستگی کامل دارد، اساساً مبنی بر کرنش پذیری آنها بعنوان عامل بی واسطه بروز شکست خواهد بود.

کاوش فی در مطالعات پیشین و مدلسازیهای اجزای محدودی از آزمایشات موجود نیز نشان میدهد که ضربت تمرکز کرنش حول تمرکز کننده های هندسی تنفس در گذار میدان کرنش از حوزه الاستیک به حوزه پلاستیک، برغم ضربت کاوش تمرکز تنفس، کاملاً رو به افزایش است. نقاط بروز گسیختگی در اتصال صلب بال جوش شده تقویت نشده و اتصال خرجینی ساده تقویت نشده نیز که در زلزله های ۱۹۹۴ نورثیریج و ۱۳۶۹ منجلی مشاهده و در آزمایشات انجام یافته تایید شده اند، برایه مفهوم تمرکز کرنش حول تمرکز دهنده های هندسی تنفس قابل پیش بینی هستند.

بورسی مفهومی تمرکز کرنش پلاستیک در تسمه گمی باریک شده در کناره

مطابق شکل ۱ تسمه ای با نسبت طول به عرض بزرگ، به عرض B و ضخامت t از جنس فلز الاستوپلاستیک کامل با تنفس تسیلیم F_y در نظر میگیریم که ازیک طرف به عمق اندک A باریک شده و بارکششی P به میان تار مقطع کامل آن که بقدر A/2 خارج از مرکز مقطع باریک شده است، وارد میگردد.