



علاج بخشی و بهینه سازی سد انحرافی فجر بهبهان

جمال فیلی، کارشناس ارشد سازه های آبی سازمان آب و برق خوزستان

تلفن: ٠٩١٦٣٠٢٥٦٥ ، نمبر: ٠٦١١-٣٣٤٨٩٩٧ ، پست الکترونیکی: jamal_feili@yahoo.com

محمد جواد نصراصفهانی، کارشناس ارشد سازه های آبی سازمان آب و برق خوزستان

تلفن : ٩٦٣١٩٣٩٨٠ ، نمبر : ٦١١-٣٣٤٨٩٩٧ ، پست الکترونیکی : nasr384@yahoo.com

بهرام رحیمی، کارشناس ارشد سازه های آبی شرکت مهندسین مشاور سازآب پردازان

تلفن: ٩٣١٩٦٦١١٠٩٣١، نمبر: ٩٩٧٨٤٣٣٤٠٦١١، پست الکترونیکی: jamal_feili@yahoo.com

چکیدہ

سد فجر منبع تأمین کننده آب مورد نیاز شبکه آبیاری و زهکشی ۳۰۰۰ هکتاری فجر (از شبکه های آبیاری و زهکشی مارون) بر رودخانه ابوالفارس در شهرستان بهبهان در استان خوزستان واقع گردیده است. ترسیب مواد رسوبی در دریاچه سدهای انحرافی اجتناب ناپذیر بوده و عموماً کل حجم مخازن در همان سالهای اولیه بهره برداری با انباست و تجمع رسوبات همراه بوده است. بر این اساس و بدليل عدم پیش بینی تمدیدات مناسب، تجمع رسوبات در همان بدو امر، عامل اصلی مشکلات آبگیری و ورود مواد رسوبی به دهانه آبگیر و نهایتاً به کanal انتقال و شبکه اصلی آبیاری فجر بوده است. در حال حاضر عملأً از سازه های احداث شده استفاده بهینه بعمل نمی آید. بطوریکه علیرغم وجود این تأسیسات هر ساله انحراف جریان پایه رودخانه به سمت دهانه آبگیر موجود، با احداث خاکریزهای موقت جهت انسداد عرض رودخانه (بصورت سنتی) امکان پذیر می گردد. با وقوع هرگونه طغیان در رودخانه خاکریزهای مذکور تخرب و احداث مجدد آنها الزامی می گردد. این امر مزید بر هزینه های بازسازی همه ساله، اتفاق دبی، مشکلات آبگیری و انتقال رسوب به کانالهای شبکه را بهمراه دارد. در این تحقیق ضمن مقایسه هزینه های مختلف علاج بخشی سیستم آبگیری، ساخت سد انحرافی جدید نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

واژه های کلیدی: سد انحرافی، علاج بخشی، بهینه سازی، سیستم آبگیری

١- مقدمه

تأسیسات آبگیری فجر منبع تامین کننده آب مورد نیاز شبکه آبیاری و زهکشی ۳۰۰۰ هکتاری فجر بوده که بر روی رودخانه ابوالفارس احداث گردیده است. در حال حاضر تأسیسات آبگیری موجود فاقد کارایی لازم بوده و عملأً از سازه های احداث شده استفاده موثری بعمل نمی آید. بطوریکه علیرغم وجود این تأسیسات هر ساله توسط خاکریزی و خشکه چینی، آب رودخانه به سمت آبگیر کانال اصلی فجر (دارای ظرفیت ۳ متر مکعب بر ثانیه است) هدایت می گردد که این امر مزید بر هزینه های بازسازی همه ساله، اتلاف دبی، مشکلات آبگیری و انتقال رسوب به کانالهای شبكه را بهمراه دارد. به عبارت دیگر علیرغم احداث تأسیسات آبگیری مشتمل بر سریز بتني، واقع در جناح چپ رودخانه ابوالفارس و سد خاکی در مسیر اصلی آن، جریان رودخانه به سمت آبگیر که در ابتدای باکس کانال انتقال