

ترموگرافی از تجهیزات الکتریکی در نیروگاه شهید رجایی

سجاد عادل^۱

بخش CM نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین

Adelisajjad@yahoo.com

چکیده

در نیروگاه شهید رجایی پایش ترموگرافی توسط دوربین مادون قرمز ITI P400 انجام می‌شود. تجهیزات الکتریکی پایش شده شامل الکتروموتور ها و تابلو های الکتریکی می باشند. در این مقاله چگونگی و کیفیت ترموگرافی از تجهیزات الکتریکی بررسی شده و مواردی از عیوب کشف شده توسط ترموگرافی بیان خواهد شد.

واژه‌های کلیدی: ترموگرافی الکتریکی، ITI P400 مشکلات الکتریکی.

^۱ - کارشناس CM، نیروگاه شهید رجایی