

## Experimental study on behavior of low quality reinforced concrete slabs, repaired with cement base chemical materials

عبدالرضا جغتایی<sup>۱</sup>, جابر متهد<sup>۲</sup>, محمدرضا شکری<sup>۳</sup>

۱- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

۲-۳- دانشجوی تحصیلات تکمیلی، گرایش سازه دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

### Abstract

This paper presents the experimental investigation, the effect of cement based chemical materials (Portland cement and 2 other cement base chemical materials) to upgrade the structural behaviour of RC slabs built with low quality (porous) concrete. The main issues focussed in this paper are: (i) the effect of repair on the flexural behaviour of RC slabs in terms of ultimate capacity and ultimate mid-span deflection, (ii) the influence of repair materials on failure modes and (iii) evaluating the efficiency of different materials on decreasing the porosity of concrete by ultrasonic test. A total of 4 RC slabs (800x800x100 mm) have been tested. One specimen was used as reference. Three specimens were first tested with non-destructive technique (ultrasonic test), then repaired and finally tested again with ultrasonic device, then destructive test applied by an increasing concentrated load at its middle point. The experimental results confirmed that the ultimate capacity of the repaired specimens were increased and their porosity decreased in comparison with the reference specimen.

**Keyword:** Repair; cement base chemical materials, low quality concrete, slab, repair, ultrasound test

### ۱. مقدمه

امروزه تعمیر و ترمیم سازه‌های موجود یکی از شاخه‌های بسیار مهم در مهندسی عمران در سراسر دنیا محسوب می‌شود. تعمیر یعنی بهبود عملکرد سازه‌ای و بازگرداندن سازه‌ی خسارت دیده به سطح عملکرد قبلى[۱]. در دنیا هزینه زیادی صرف ترمیم و مقاوم سازی سازه‌ها می‌شود. برای مثال هزینه مورد نیاز به تعمیر و بازسازی سازه‌های بتونی در مناطق آسیایی، به تنها یکی، بیش از 2 تریلیون دلار امریکا در اوایل قرن 21 تخمین زده شده است [۲]. در اکثر موارد هزینه ناشی از ترمیم و مقاوم سازی سازه‌ی موجود بسیار کمتر از تخریب و ساخت مجدد سازه مورد نیاز می‌باشد. همین مساله ضرورت بررسی و کار در زمینه ترمیم را مشخص می‌نماید.

در کشورهای در حال توسعه کاهی سازه‌های بتونی ساخته شده، به دلیل عدم نظرات مناسب در هنگام ساخت، دارای بتون با کیفیت پایین می‌باشند که یکی از دلایل عدم این کیفیت پایین، عدم اعمال ویژه‌ی مناسب هنگام ساخت و به تبع آن تخلخل بیش از حد بتون می‌باشد.

منشا اصلی بسیاری از خرابی‌های بتون تخلخل آن می‌باشد[۳]، بطور مثال نفوذ کلراید در بتون، سبب خوردگی میلگردها و تشکیل زنگ، افزایش حجم آن و متعاقباً ترکخوردگی بتون، جدادگی میلگرد از بتون و در نهایت عدم کارایی مورد انتظار از سازه بتون مسلح، می‌شود که مبین اهمیت کاهش تخلخل در بحث‌های ترمیم و مقاوم سازی می‌باشد.

مواد متنوعی برای ترمیم و مقاوم سازی سازه‌های بتون مسلح از قبیل FRP ها، رزین‌های اپوکسی، بتون‌های پلیمری، انواع بتون لاتکس، مواد بیولوژیکی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد[۴-۹]. والد آتانون و همکارانش [۱۰] بصورت آزمایشگاهی عملکرد دال آسیبدیده که با پنج روش مختلف (دوغاب سیمان، تزریق اپوکسی، افزایش مقطع، رشته‌های CFRP، لایه مقاوم) تعمیر شده بود را بررسی کرده‌اند. در این کار هر نمونه تعمیر شده تا مرحله گسیختگی بارگذاری شده و پاسخ هر سازه بصورت شکل‌پذیری، حالت شکست و بار نهایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مقاله حاضر از مواد تعمیری پایه سیمانی استفاده شد که بتن پایه: با توجه به اینکه تمامی مواد استفاده شده پایه سیمانی می‌باشند بنابراین دارای مدول الاستیسیته، ضربه انتقال حرارتی، ضربه هدایت الکتریکی مشابه می‌باشند، که در این صورت رفتار بتن ترمیم شده هنگام اعمال بار، قرارگیری در گرادیان حرارتی بالا،

<sup>1</sup> E-mail address: [mrshokri88@gmail.com](mailto:mrshokri88@gmail.com) (M.R. Shokri)

Tel.: +989113203984

<sup>2</sup> E-mail address: [Jabber\\_mottahed\\_1384@yahoo.com](mailto:Jabber_mottahed_1384@yahoo.com) (J. Mottahed)

Tel.: +989399757204