

ریشه یابی علل ایجاد ترک‌های عرضی بر روی جوش محیطی خط لوله انتقال
بخار از جنس فولاد کربنی A672

غلامحسین خلف^۱، احمد کمالی^۲، مهدی علیپورلیلی^۳
h.khalaf50@yahoo.com

چکیده

پدیدار شدن ترک‌های متعدد بر روی جوش محیطی خط لوله فولادی پایه کربنی A672 انتقال بخار پالایشگاه گاز که منجر به نشتی شدید سیال شد، علاوه بر مخاطرات قابل توجه در اینمنی، اختلال تولید در تاسیسات ایجاد نموده و تکرار غیرعادی این پدیده که با انتشار ترک در جهت عرضی و عمود بر خط سیر جوشکاری، منطقه تحت تاثیر حرارت جوش HAZ و نفوذ به سطح فلز پایه خطوط لوله قطور در اندازه های ۳۶، ۲۸ و ۴۰ اینچ بطرور نگران کننده‌ای بهره‌برداری اینمن از تاسیسات را تهدید نموده و در مواردی منجر به توقف تولید کلی شده که از نقطه نظر اقتصادی و تعمیراتی هزینه های هنگفتی بر پالایشگاه وارد نموده است، در این تحقیق بمنظور بررسی دلایل ریشه‌ای وقوع ترک‌ها، بخش‌هایی از قطعات اسیبدیده و نمونه‌هایی مشابه‌سازی شده تحت آزمون و تست‌های غیرمخرب از نوع رادیوگرافی، ذرات مغناطیس شونده و آزمونهای مخبری همانند کشش، سختی سنگی و ریزسختی سنگی، آنالیزهای متالوگرافیکی بررسی سطح و ساختار شکست با میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز طیف سنگی عناصر EDS/EDX قرار گرفت، نتایج حاصله، عدم رعایت پارامترهای موثر بر سلامت جوش، استفاده از الکترودهای نامناسب پوشش‌دار، عدم تنفس زدایی پس از جوشکاری لوله و اجرای غیر استاندارد نقاط تکیه‌گاه خط در حضور تنفس‌های پسماند ناحیه جوش و تنفس‌های اعمالی ناشی از دمای بالای سیال بخار عبوری از لوله فولادی را از دلایل اصلی این نوع از واماندگی در جوشکاری خط مورد نظر مشخص نمود، از نتایج مستقیم این تحقیق می‌توان به تحقق موفقیت آمیز اهدافی چون شناسائی فاکتورهای موثر بر خرایی و رفع آنها با تعمیرات اصلاحی برپایه نتایج کسب شده و مهم تر از همه ایجاد صرفه جویی حدود بیست میلیارد تومان در هر روز از محل پیش‌گیری از توقفات ناخواسته پالایشگاه، اینمن سازی فیزیکی تاسیسات و بهینه سازی مصرف انرژی و پایداری خط تولید را ذکر نمود.

کلمات کلیدی: پارس جنوبی، جوشکاری، عیوب جوش، ترک عرضی، تنفس پسماند

- ۱- استادیار، دکترای مهندسی مکانیک، ساخت و تولید، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، ایران (h.khalaf50@yahoo.com).
- ۲- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، (اداره بازرگانی فنی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، عسلویه، بوشهر)
- ۳- کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، مشاور صنعتی پروژه، رئیس تعمیرات پالایشگاه چهارم گاز پارس جنوبی، عسلویه