



## بررسی وضعیت ایمنی سالن‌های ورزشی والیبال اردبیل و مقایسه با استانداردهای جهانی والیبال

حسین کوهی عین‌الدین\*<sup>۱</sup>، مهرداد محرم‌زاده<sup>۲</sup>، نسرین عزیزیان کهن<sup>۳</sup>

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، اردبیل، ایران. (\*نویسنده مسئول).

۲- استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، اردبیل، ایران.

۳- استادیار، گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، اردبیل، ایران.

\*Email:(hoseinkohieinodin@gmail.com)

### نوع ارائه مقاله: پوستر

#### چکیده

**زمینه و هدف:** هدف پژوهش حاضر بررسی ایمنی فضاها و تجهیزات سالن‌های ورزشی والیبال اردبیل و مقایسه با استانداردهای جهانی والیبال به منظور رفع مشکلات احتمالی و استفاده بهینه از آن‌ها بود.

**روش کار:** پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی بود که از طریق پرسشنامه و تکمیل آن توسط مربیان در اماکن ورزشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سالن‌های والیبال شهر اردبیل که مجموع ۳۴ سالن را شامل می‌شد. که تعداد نمونه با جامعه آماری برابر می‌شد. ارزیابی سالن‌ها از طریق چک لیست‌های آماده شده توسط ۸۵ مربی والیبال در کلیه سالن‌های مورد مطالعه جمع‌آوری شد. روایی صوری و محتوایی توسط اساتید متخصص مدیریت ورزشی بررسی شد جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی استفاده شد.

**یافته‌ها:** یافته‌های تحقیق نشان داد که به طور میانگین ساختار (کفپوش، دیوار، فضاها) ۶۴/۲۰ درصد، دارای شرایط بهتری نسبت به سایر مولفه‌ها بودند همچنین حفاظها (تور، توپ، میله‌ها، کفپوش) ۵۴/۴۰ درصد، رنگ و نور (خطوط، رنگ، نور سالن) ۴۷/۸۰ درصد، رختکن و دوش ۳۳/۶۰ درصد، از نظر ایمنی در رده‌های بعدی قرار داشتند.

**نتیجه‌گیری:** در مجموع یافته‌های تحقیق نشان داد که اماکن ورزشی شهر اردبیل نسبت به استانداردهای موجود دارای وضعیت مناسبی هستند.

**کلید واژه‌ها:** ایمنی، سالن‌های ورزشی والیبال، استانداردهای جهانی.